
Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 09:17

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/wypełniacz-aluminiowy-5kg-p-281.html>

Wypełniacz aluminiowy 5kg



Cena

264,00 zł

Opis produktu

Wypełniacz w postaci proszku

Charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem 0,065mm.

Znajduje zastosowanie w produkcji kitów, izolatorów, gumy,

klejów, pirotechnice i w przetwórstwie tworzyw sztucznych jak również

świetnie się sprawdza jako wypełniacz do żywic.

Po dodaniu wypełniacza zwiększa się odporność detalu na wysokie

temperatury i poprawia przewodność cieplna.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

1. Budowa form do termoformowania

2. Imitacje odlewów z aluminium

Przy wykonywaniu tego typu odlewach polecamy żywicę EPOLAM2002
(dostępna w naszym sklepie) ze względu na
małą wrażliwość na wilgoć długi czas życia co sprzyja odpowietrzeniu i
neutralną barwę, która nie zaburza koloru końcowego odlewu
Zalecane dozowanie od 50 do 100% w stosunku do żywicy
Do polerownia polecamy wełnę stalową

3. Budowa flar, komet (pirotechnika)

4. Kleje do metalu z możliwością obróbki

5. Farby i lakiery o zwiększonej odporności termicznej

Dozowania 150% nawet do 200% w stosunku wagowym do żywicy FC52.

Zaleca się przeprowadzenie prób ze względu na różnorodność

form odlewniczych i ich skomplikowania.

Należy pamiętać aby najpierw dokładnie wymieszać wypełniacz

z żywicą (składnik A) a dopiero dodać utwardzacz (składnik B)

Przy stosowaniu z żywicami poliuretanowymi należy
upewnić się że proszek jest całkowicie suchy.

Produkt może być obrabiany bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą
odpowiednie dla chemikaliów środki ostrożności.
Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych.
Aby uniknąć reakcji alergicznych, należy nosić nieprzepuszczalne rękawice
gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. Po każdej operacji ręce należy
dokładnie umyć mydłem w ciepłej wodzie, unikając rozpuszczalników, a po
umyciu wytrzeć jednorazowym ręcznikiem papierowym - nie używać tkanin.
Miejsce pracy powinno być dokładnie wietrzone, względnie nad miejscem
pracy należy zamontować wyciąg.