

---

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 14:51

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/proszek-aluminium-0-5kg-p-22.html>

## Proszek aluminium 0,5kg



Cena

**39,00 zł**

### Opis produktu

Wypełniacz w postaci proszku

Charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem 0,065mm.

Znajduje zastosowanie w produkcji kitów, izolatorów, gumy,

klejów, pirotechnice i w przetwórstwie tworzyw sztucznych jak również

świetnie się sprawdza jako wypełniacz do żywic.

Po dodaniu wypełniacza zwiększa się odporność detalu na wysokie

temperatury i poprawia przewodność cieplna.

#### PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

1. Budowa form do termoformowania
2. Imitacje odlewów z aluminium

---

Przy wykonywaniu tego typu odlewach polecamy żywicę BesCast-Clear EP14  
(dostępna w naszym sklepie) ze względu na  
małą wrażliwość na wilgoć długi czas życia co sprzyja odpowietrzeniu i  
neutralną barwę, która nie zaburza koloru końcowego odlewu  
Zalecane dozowanie od 50 do 100% w stosunku do żywicy  
Do polerownia polecamy wełnę stalową

3. Budowa flar, komet ( pirotechnika )

4. Kleje do metalu z możliwością obróbki

5. Farby i lakiery o zwiększonej odporności termicznej

Zaleca się przeprowadzenie prób ze względu na różnorodność

form odlewniczych i ich skomplikowania.

Należy pamiętać aby najpierw dokładnie wymieszać wypełniacz

z żywicą (składnik A) a dopiero dodać utwardzacz (składnik B)

Przy stosowaniu z żywicami poliuretanowymi należy  
upewnić się że proszek jest całkowicie suchy.

Produkt może być obrabiany bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą  
odpowiednie dla chemikaliów środki ostrożności.

Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych.  
Aby uniknąć reakcji alergicznych, należy nosić nieprzepuszczalne rękawice  
gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. Po każdej operacji ręce należy  
dokładnie umyć mydłem w ciepłej wodzie, unikając rozpuszczalników, a po  
umyciu wytrzeć jednorazowym ręcznikiem papierowym - nie używać tkanin.  
Miejsce pracy powinno być dokładnie wietrzone, względnie nad miejscem  
pracy należy zamontować wyciąg.